

Opis dostępności domu kultury GAK Winda

Adres: Wrzeszcz Dolny, ul. Raclawicka 17 (wejście od ulicy Klonowicza)

Otoczenie zewnętrzne i dojście do budynku

Komunikacja miejska

- Przystanek autobusowy znajduje się około 150 metrów od budynku.
- Przystanek tramwajowy znajduje się około 500 metrów od budynku.
- Punktem orientacyjnym jest sklep Żabka

Droga od przystanku do budynku

- Droga prowadzi po nierównych płytach chodnikowych.
- Na chodniku mogą znajdować się gałęzie i liście z rosnących przy nim drzew.
- Trasa jest trudna dla osób z alternatywną motoryką.
- Nie ma ścieżek naprowadzających dla osób niewidomych.

Parking

- Przed głównym wejściem znajdują się miejsca postojowe, które nie są dostępne dla osób na wózkach. Od chodnika oddziela je pas trawnika.
- Z tyłu budynku, od strony podwórka, znajduje się parking z wydzielonym miejscem dla OzN.
- Parking od strony podwórka jest trudny do odnalezienia. Znajduje się za bramą, którą można otworzyć po telefonicznym kontakcie z domem kultury.
- Od strony podwórka znajduje się podjazd. Należy zadzwonić po asystę.

Wejście do budynku

- Budynek ma szyld z nazwą instytucji. Nie ma oznaczenia z nazwą ulicy ani numerem budynku. Szyld nie jest dobrze widoczny.
- Informacje o godzinach otwarcia są czytelne i umieszczone na odpowiedniej wysokości.
- Budynek ma dwa wejścia:
 - Główne wejście znajduje się na niskim parterze, poniżej poziomu terenu. Prowadzą do niego schody, które stanowią barierę architektoniczną dla osób z alternatywną motoryką.
 - Alternatywne wejście dla OzN znajduje się za budynkiem, od strony podwórka. Prowadzi do niego pochylnia. Wymaga zadzwonienia po asystę.
- Przy alternatywnym wejściu manewrowanie wózkiem jest utrudnione. Podczas otwierania skrzydło drzwi zajmuje większość przestrzeni przed wejściem, dlatego osoba na wózku musi cofnąć się na pochylnię.
- Oświetlenie głównego wejścia po zmroku jest niewystarczające.
- Alternatywne wejście dla OzN nie ma oświetlenia.

Wnętrze budynku

- Budynek jest dwupiętrowy. Piętra nie są oznaczone numerami.
- W budynku znajduje się winda. Pomiędzy pomieszczeniami nie ma progów.

Punkt informacyjny i obsługa

- W budynku znajduje się punkt informacyjny.
- W punkcie nie ma tłumaczenie na PJM.

- Personel jest częściowo przeszkolony w obsłudze osób z różnorodnymi potrzebami.
- Personel jest częściowo przeszkolony w ewakuacji osób z różnorodnymi potrzebami.
- W punkcie obsługi nie ma obniżonego blatu ułatwiającego obsługę osoby na wózku i osoby niskorosłej.

Oznakowanie i orientacja wewnątrz budynku

- W budynku są piktogramy. Są w miarę czytelne, ale część z nich jest nieaktualna.
- Nie ma innych wskazanych w audycie rozwiązań, takich jak tablice z planem pomieszczeń, plany tyflograficzne, system TOTUPOINT, oznaczenia w alfabecie Braille'a czy oznaczenia kontrastowe.
- Drzwi w budynku są oznaczone.
- Część oznaczeń na pierwszym piętrze wymaga aktualizacji.

Oświetlenie i wnętrze

- Wnętrze jest odpowiednio oświetlone tylko częściowo, przede wszystkim w głównej części holu przy recepcji.
- W bardziej oddalonych częściach holu i korytarzy oświetlenie jest niewystarczające.
- Kolory we wnętrzu są neutralne.

Poruszanie się po budynku

- Dostęp do drugiego piętra zapewnia winda. W budynku nie ma progów.
- Na pierwsze piętro prowadzą schody.
- Schody nie mają kontrastowych oznaczeń krawędzi.

- Schody nie są dobrze oświetlone.
- Hol i korytarze mają wystarczająco dużo miejsca do poruszania się osób na wózkach, z balkonikiem.
- W holu i korytarzach znajdują się meble do odpoczynku.
- W ciągach komunikacyjnych znajdują się meble i czasami różne ozdoby, które mogą utrudniać poruszanie się.
- W budynku znajduje się miejsce odpoczynku oraz pokój wyciszenia.

Pętla indukcyjna

- W budynku dostępna jest przenośna pętla indukcyjna na Sali kinowej.

Toalety

- Wejścia do toalet są dobrze oznaczone i oświetlone.
- W budynku znajduje się toaleta dla OzN, ale nie jest ona w pełni dostosowana. W toalecie dla OzN nie ma dostosowanego lustra. Podajnik na mydło znajduje się zbyt wysoko.
- W toalecie znajduje się przewijak.
- W toalecie nie ma systemu przywoływania pomocy.

Ewakuacja

- Drogi ewakuacyjne są drożne, dobrze oświetlone i czytelnie oznaczone.

Prewizyta

- Jeśli podawane tu informacje są dla Ciebie niewystarczające – zachęcamy do kontaktu z zespołem ds. dostępności: dostępność@gak.gda.pl.

- Możesz też umówić się na wizytę, której celem będzie testowanie przestrzeni i konkretnych rozwiązań.
- Taka wizyta może odbyć się w dogodnym dla Ciebie terminie albo na chwilę przed konkretnym wydarzeniem.
- Skorzystaj z danych kontaktowych powyżej, żeby dowiedzieć się więcej lub ustalić termin spotkania.