

Opis dostępności domu kultury GAK Gama

Adres: Letnica, ul. Statowiejska 16

Otoczenie zewnętrzne i dojście do budynku

Komunikacja miejska

- Przystanek tramwajowy i autobusowy Polsat Plus Arena znajduje się około 300 metrów od budynku. Z przystanku można dojechać między innymi w kierunku Nowego Portu i Brętowa PKM.
- Przystanek autobusowy Rondo Mazowieckiego znajduje się około 100 metrów od budynku. Z przystanku można dojechać w kierunku Wrzeszcza PKP.

Droga od przystanku do budynku

- Trasa z przystanku Polsat Plus Arena prowadzi przez przejście dla pieszych bez sygnalizacji świetlnej, które znajduje się bezpośrednio przy zjeździe z ronda.
- Trasa od przystanków Polsat Plus Arena prowadzi przez przejście podziemne. Do przejścia prowadzi pochylnia.
- Po wyjściu z przejścia podziemnego trasę przecina ścieżka rowerowa.
- Następnie należy pokonać przejście dla pieszych.

Parking

- Od ulicy Uczniowskiej znajduje się parking dla pracowników i gości Gamy. Parking jest współdzielony z mieszkańcami.
- Nie ma jednoznacznie wydzielonego miejsca parkingowego dla OzN.
- Nawierzchnia parkingu nie jest idealnie gładka i ma różną chropowatość.

- Poruszanie się po parkingu może być szczególnie trudne przy złych warunkach pogodowych, na przykład zimą, gdy nawierzchnia jest oblodzona.

Wejście do budynku

- Oznakowanie budynku jest niewystarczające. Adres może być mylący, ponieważ wejście od ul. Starowiejskiej jest drugim wejściem do Gamy, a wejście główne znajduje się od strony ul. Uczniowskiej i podwórza.
- Informacje o wejściu do Gamy od drugiej strony budynku również nie są wystarczająco widoczne.
- Informacje o godzinach otwarcia przy wejściu od ul. Starowiejskiej znajdują się na drzwiach na wysokości oczu osoby stojącej.
- Od strony ul. Uczniowskiej informacja o godzinach otwarcia znajduje się obecnie w oknie.
- Budynek ma dwa wejścia:
 - wejście z podjazdem znajduje się od ulicy Starowiejskiej. Jednak aby dostać się do domu Kultury należy zadzwonić domofonem. Pierwsze drzwi ciężko się otwierają, za nimi znajduje się wiatrołap, za którym znajdują się kolejne drzwi, które prowadzą do słabo oświetlonej klatki schodowej a następnie do drzwi Gamy.
 - Od strony Uczniowskiej znajduje się główne wejście, do którego prowadzą cztery schody. Jest niedostępne dla osób z alternatywną motoryką.
- Wejście od strony ul. Starowiejskiej nie jest odpowiednio oświetlone.

Wnętrze budynku

Punkt informacyjny i obsługa

- W budynku nie ma jednego stałego punktu informacyjnego ani recepcji. Nie jest dostępne tłumaczenie PJM
- Osoby pracujące w Gamie są przeszkolone z obsługi osób z różnorodnymi potrzebami.

Oznakowanie i orientacja wewnątrz budynku

- W budynku nie ma tablic informacyjnych o rozmieszczeniu pomieszczeń, planów tyflograficznych, systemu nawigacyjno-informacyjnego TOTUPOINT, oznaczeń w alfabecie Braille'a, oznaczeń kontrastowych ani czytelnych piktogramów.
- Drzwi do biur, toalet, pracowni i innych pomieszczeń nie są oznaczone.

Oświetlenie i wnętrze

- Wnętrze jest odpowiednio oświetlone, bez dużych cieni i lśnienia.
- Ściany są białe, a wyposażenie ma neutralne i przyjazne kolory.

Poruszanie się po budynku

- Budynek jest parterowy.
- W korytarzu znajduje się kanapa oraz duża szafa. Poza nimi przejście jest drożne, ale przy większej liczbie osób szybko robi się tłoczno.
- W budynku nie ma osobnego miejsca odpoczynku ani pokoju wyciszenia.
Gama dysponuje jedną salą, w której występuje echo, niewielkim korytarzem oraz kuchnią. W audycie wskazano, że nie ma wystarczającej przestrzeni do stworzenia pokoju wyciszenia.

Pętla indukcyjna

- W budynku nie ma pętli indukcyjnej.

Toalety

- Toalety nie są opisane.
- W budynku jest toaleta dla OzN. Toaleta dla OzN jest dobrze oświetlona. Druga toaleta jest ciemniejsza i trudniejsza w użytkowaniu.
- Wyposażenie toalety znajduje się na standardowej wysokości. Podajniki na mydło stoją na umywalce. W audycie wskazano, że dla części osób może to być zbyt wysoko.
- W toalecie dla OzN znajduje się przycisk przywoływania pomocy.

Ewakuacja

- Drogi ewakuacyjne są oświetlone i czytelnie oznaczone.
- Jedna z dróg ewakuacyjnych prowadzi przez klatkę schodową i opisane wcześniej drzwi, co może stanowić utrudnienie.
- Drugie wyjście ewakuacyjne nie stwarza wskazanych w audycie utrudnień.

Prewizyta

- Jeśli podawane tu informacje są dla Ciebie niewystarczające – zachęcamy do kontaktu z zespołem ds. dostępności: dostępność@gak.gda.pl.
- Możesz też umówić się na wizytę, której celem będzie testowanie przestrzeni i konkretnych rozwiązań.
- Taka wizyta może odbyć się w dogodnym dla Ciebie terminie albo na chwilę przed konkretnym wydarzeniem.

- Skorzystaj z danych kontaktowych powyżej, żeby dowiedzieć się więcej lub ustalić termin spotkania.